

АКТ №1

экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение

«Азовский детский сад
комбинированного вида «Сказка»

«24» октября 2013 г.

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: дошкольное учреждение.

1.2. Адрес объекта: 646880, Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Азово, ул. Советская, 22.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1031,5 кв.м.

- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м.

1.4. Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта 2012.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно -, капитального -.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка»;

МБДОУ Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка»;
(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес: 646880, Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Азово, ул. Советская, 22.

1.8. Основание для пользования объектом; оперативное управление .
(оперативное управление, аренда, собственность и др.)

1.9 Форма собственности: государственное, не государственное

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по образованию Азовского немецкого национального района Омской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 646880 Омская область, Азовский немецкий национальный район, 1 Мая, д.8

2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: по улице Советская имеется не приспособленная для инвалидов остановка для общественного транспорта автобусов, осуществляющих внутренние перевозки и приходящих из других населенных пунктов. Транспорт не адаптирован для перевозки инвалидов.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Вход на территорию №1 с ул. Советская

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 50-70 м.

2.2.2. Время движения (пешком) 3 мин.

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нужное подчеркнуть).

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нужное подчеркнуть).

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), их обустройство для инвалидов в кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть)

Стоянка автотранспорта не организована, не огорожена и не обозначена, на ней нет выделенных мест для автобуса и автомобилей инвалидов.

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	Б
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся в креслах-колясках	Б
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
с нарушениями зрения	ДУ
с нарушениями слуха	А
с нарушениями умственного развития	А

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДП-И		3,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-И		3,5-13
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДП-И		14-26, 33-37
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		27-32
6	Система информации и связи (во всех зонах)	ДП-И		3,14,38
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		1,2

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: объект ДП-И доступен полностью избирательно: К- не доступен вход на территорию, в здание, в актовЫй зал на втором этаже.

3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий, капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий

5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт не нуждается
6	Система информации на объекте (во всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, капитальный

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

3.2. Период проведения работ 2014 в рамках исполнения текущего и капитального ремонта

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект ДП-В доступен полностью всем.

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) объект ДП-И доступен полностью избирательно.

4. Особые отметки

Приложения:

Результаты экспертной оценки на 10 л.
 Результаты фотофиксации на объекте на 10 л.
 поэтажные планы, технический паспорт на 11 л.

Председатель комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – комиссия)

Руководитель БУ «КЦСОН АННР»

Е.В.Богуш

(должность, инициалы, фамилия)




(подпись)

Зам. руководителя БУ «КЦСОН АННР»

В.Н.Колбасин

(должность, инициалы, фамилия)



(подпись)

Зам. руководителя БУ «КЦСОН АННР»

Е.А.Ларионова

(должность, инициалы, фамилия)



(подпись)

Председатель ВОИ

Т.П.Кравченко

(должность, инициалы, фамилия)



(подпись)

Ведущий инспектор соц.службы УМТСП АННМР

Е.А.Шпаде

(должность, инициалы, фамилия)



(подпись)

Спец.по соц.работе БУ «КЦСОН АННР»

С.Р.Кулеева

(должность, инициалы, фамилия)




(подпись)

Представители организации, расположенной на объекте

Заведующая МБДОУ «Сказка»

Гоммер Т.Н.

(должность, инициалы, фамилия)



(подпись)